

راهنمای تزریق داروی تیناگراست

فیلگراستیم 300 میکروگرم در 0.5 میلی لیتر

. برای تزریق تیناگراست، محل‌های مشخصی توصیه می‌شود. این محل‌ها شامل قسمت بیرونی یا بالایی بازو، محدوده 5 سانتی‌متری اطراف ناف، قسمت بالایی باسن و قسمت بالایی زانو است. به منظور کاهش درد پیش از تزریق می‌توانید کیسه یخ در محل تزریق قرار دهید

به منظور کاهش درد سرنگ آماده تزریق 30 دقیقه در دمای اتاق قرار دهید
در هر بار تزریق از یک محل جدید استفاده کنید.

به ناحیه‌هایی که حساس، قرمز، کبود هستند یا بریدگی دارند تزریق نکنید
سرنگ را از بسته‌بندی خارج کنید.

درپوش لاستیکی سوزن را بردارید.

اگر حباب هوا مشاهده کردید، چند بار سرنگ را آهسته برگردانید تا حباب‌ها به سمت بالا بیایند. سپس با حرکت پیستون سرنگ حباب‌های هوا را خارج کنید
دستان خود را با آب و صابون بشوئید.

با پد الکلی محل تزریق را ضد عفونی کنید

اگر حباب هوا مشاهده کردید، چند بار سرنگ را آهسته برگردانید تا حباب‌ها به سمت بالا بیایند. سپس با حرکت پیستون سرنگ حباب‌های هوا را خارج کنید
سرنگ آماده را در دست بگیرید

از دست دیگر استفاده کنید و پوست را اندکی بالا بکشید

مثل مداد سرنگ را در دست بگیرید و سرنگ را با زاویه ۹۰ یا ۴۵ درجه وارد پوست کنید و تزریق کنید
سرنگ را به آرامی خارج کنید و در محل تزریق پنبه قرار دهید

از مالش دادن محل تزریق خودداری کنید

درپوش سرنگ را گذاشته و در سطل زباله قرار دهید